

KONTROLLRAPPORT BRANNVARSLINGSANLEGG



Årlig kontrollrapport ☒		Idriftsettelsesrapport ☐	
Kunde	Sameiet Siriskjeret 11-27	Dato	17.01.2018
Adresse	Siriskjeret 11 - 27	Ordre nr.	100843
Kontaktperson	Terje Halvorsen	Telefonnr.	98267729
Kunde har fått opplæring i betjening av sentral: Ja ☐ Nei ☒			
Anlegg kontrolleres ihht NS 3960:2013 Punkt 7.3		Deteksjon vurdert for brannalarmkategori: 2 (1: Fellesarealer og rømningsvei / 2: fulldekkende)	
		Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg.	

Sentralutstyr

Schneider Electric		
Brannsentral 1: FX 3NET	Plassering: Teknisk rom i 25	Sløyfe: 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Brannsentral 2: FX 3NET	Plassering: Teknisk rom i 17	Sløyfe: 7, 8, 9 og 10
Brannsentral 3: FX 3NET	Plassering: Teknisk rom i 13A	Sløyfe: 11, 12, 13 og 14
Brannmannspanel: 10stk FMPX	Plassering: Oppgang 11, 13A, 13B, 15, 17, 19, 21B, 23, 25 og 27B	
Alarmsender: Safetel	Plassering: Teknisk rom i 25	Mottaker: Rogaland Brann og Redning

	Driftspenning:	Kurs nr.:	Dato Batteri:	Type Batteri:	Ladespenning:	Belastning OK:
Sentral 1	39,36 Volt AC			4 x 12V 17Ah	27,47 Volt DC	☒
Sentral 2	39,34 Volt AC		04.12.2014	4 x 12V 17Ah	28,77 Volt DC	☒
Sentral 3	39,25 Volt AC			4 x 12V 18Ah	27,49 Volt DC	☒
			Feilovervåking OK: Ja ☒ Nei ☐		Display OK: Ja ☒ Nei ☐	

Sløyfer

Sløyfe 01	41 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 02	76 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 03	81 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 04	50 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 05	73 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 06	0 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 07	62 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 08	103 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 09	79 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 10	104 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 11	95 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 12	79 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 13	113 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V
Sløyfe 14	79 Adr.	÷	Ω	+	Ω	mA	V

Bygningsmasse

Siriskjeret 11	
Siriskjeret 13A	
Siriskjeret 13B	
Siriskjeret 15	
Siriskjeret 17	
Siriskjeret 19	
Siriskjeret 21B	
Siriskjeret 23	
Siriskjeret 25	
Siriskjeret 27B	
Bryggerikaaien 12	
Bryggerikaaien 18	
Bryggerikaaien 24	
Parkeringsanlegg	

KONTROLLRAPPORT BRANNVARSLINGSANLEGG



Kontroll av:

	Status ok	
	JA	Nei
Visuell kontroll	☐	☒
Røykdetektorers følsomhet	☒	☐
Alarmorganer	☒	☐
Manuelle meldere	☒	☐
O-plan	☐	☒
Sprinkler 11: 14.069, 14.070	☒	☐
Sprinkler 13A: 11.086, 11.087	☒	☐
Sprinkler 15: 12.078, 12.079	☒	☐
Sprinkler 17: 10.100, 10.101	☒	☐
Sprinkler 19: 09.041, 09.042	☒	☐
Sprinkler 21B: 08.080, 08.081	☒	☐
Sprinkler 23: 05.032, 05.038	☒	☐
Sprinkler 25: 05.039, 05.040	☒	☐
Sprinkler 27B: 05.041, 05.042	☒	☐
Sprinkler park. trykk 01.041	☒	☐
Sprinkler park. stengt 01.040	☒	☐
Sprinkler park. utløst 01.039	☒	☐

Styringer:

	Tilkoblet:	Status ok	
		Ja	Nei
Brannvesenet	Sentral 1	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 11	14.071	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 15	12.067	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 13A	11.072	☐	☒
Heisstyring Siriskjeret 13B	13.073	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 17	10.097	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 19	09.057	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 21B	08.086	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 23	04.050	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 25	03.081	☒	☐
Heisstyring Siriskjeret 27B?		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

Informasjon/Kommentarer

- Sprinkleralarm for blokk 19 virket ikke. Det var brudd på leder. Overvåkingsmotstand var plassert direkte på inngang og ikke i enden på linjen. - BLE UTBEDRET UNDER SERVICEN
- Heis i 27B var i ustand ved test. Fikk derfor ikke testet styringen til denne

Avvik

- O-planer må oppdateres etter ombygginger
- Tekstene i brannsentralen må endres slik av de stemmer overens med nye byggnr. /adresser på bygg og næringslokaler.
- Det mangler detektor i sluse mellom bygg 4 og bygg 5 i 1, 2,3, 4. og 5. etg. (Oppgang 19)
- Det mangler detektor i sluse mellom bygg 5 og bygg 6 i 2, 3, 4. og 5. etg. (Oppgang 19)
- Det mangler detektor i sluse mellom bygg 1 og bygg 2 i 1, 2, 3. og 4. etg. (Oppgang 25)
- Det var ingen alarmorganer i oppgang 19. Her bør det monteres minst en sirene.
- Manuell melder 03.007 er merket med 01.007 på o-planen
- Detektor 14.078 mangler på o-planen (Oppgang 11)
- Detektorer og sirener i trapperom i oppgang 23 er ikke merket. De i 3.etg mangler også på o-planen.
- Brannalarmen høres nesten ikke i bodene i midten av parkeringen (Bod 70 osv)
- Brannalarmen høres nesten ikke i boder til høyre for port ved Siriskjeret 25 (Bod 1, 2, 3 sov)
- Det er ingen alarmorganger i parkeringsetasjen oppgang Siriskjeret 25. Gjelder også gang ved boder på vei til teknisk rom hvor brannsentral 1 er plassert (Bygg 2)
- Heisstyring til heis i 13A virket ikke

Ole Kristian Larsen
Servicetekniker

Dato: 15.02.2018