

9 Sluttkontroll

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 432.100 Hovedfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 433.100 Underfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 433.101 Målerfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn/nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 433.102 Målerfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 433.103 Målerfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 433.200 Underfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn/nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tett? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling: 433.201 Målerfordeling

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?	☒	☐	☐	
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?	☒	☐	☐	
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?	☒	☐	☐	
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?	☒	☐	☐	
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?	☒	☐	☐	
Er fordelingen tett? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)	☒	☐	☐	
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?	☒	☐	☐	
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?	☒	☐	☐	
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?	☒	☐	☐	
Er kabler og ledninger uten synlige skader?	☒	☐	☐	

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?	☒	☐	☐	
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)	☒	☐	☐	
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)	☒	☐	☐	
Er det sikringer som stadig ryker?	☐	☒	☐	
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?	☐	☒	☐	
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling:

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?				
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?				
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?				
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?				
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?				
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)				
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?				
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)				
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?				
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?				
Er kabler og ledninger uten synlige skader?				

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?				
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?				
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)				
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)				
Er det sikringer som stadig ryker?				
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?				
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling:

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?				
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?				
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?				
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?				
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?				
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)				
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?				
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)				
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?				
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?				
Er kabler og ledninger uten synlige skader?				

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?				
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?				
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)				
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)				
Er det sikringer som stadig ryker?				
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?				
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling:

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?				
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?				
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?				
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?				
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?				
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)				
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?				
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)				
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?				
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?				
Er kabler og ledninger uten synlige skader?				

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?				
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?				
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)				
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)				
Er det sikringer som stadig ryker?				
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?				
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling:

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?				
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?				
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?				
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?				
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?				
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)				
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?				
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)				
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?				
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?				
Er kabler og ledninger uten synlige skader?				

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?				
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?				
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)				
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)				
Er det sikringer som stadig ryker?				
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?				
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling:

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?				
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?				
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?				
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?				
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?				
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)				
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?				
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)				
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?				
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?				
Er kabler og ledninger uten synlige skader?				

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?				
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?				
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)				
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)				
Er det sikringer som stadig ryker?				
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?				
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll fordeling

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:
Fordeling:

Sjekkpunkt				
Kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er fordelingen lett tilgjengelig?				
Holdes fordelingen lukket og evt. nøkkel tilgjengelig for kvalifisert personell?				
Er fordelingen og låseanordninger i god stand?				
Er fordelingen merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn\nummer?				
Er fordelingen rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting?				
Er fordelingen tettet? (åpne hull, kabelinnføringer, skapdeksler etc.)				
Er kursfortegnelse og merking tilfredsstillende?				
Har spenningsførende deler og komponenter tilfredsstillende kapslingsgrad? (min. IP20)				
Er kabler og ledninger forsvarlig festet og avsluttet?				
Er komponenter fastmontert og uten synlige skader?				
Er kabler og ledninger uten synlige skader?				

Er inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse uten varmgang?				
Er kurssikringer og øvrige komponenter uten varmgang?				
Er det kontrollert om det er jordfeil i anlegget? (Mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm)				
Fungerer jordfeilbryteren? (testknapp)				
Er det sikringer som stadig ryker?				
Er det andre observasjoner som ikke dekkes av kontrollpunktene?				
Merknader:				

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn: Kruse Smith AS
Kontaktperson: Gaute Lie	Kontaktperson: Steinar Lerbrekk
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse: Kanalsletta 4
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted: 4068 Stavanger
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer: 38355	Kundennummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn: Vannkanten		
Adresse: Siriskjeret	Hus-nr: 23-27	Bokstav:
Postnr/Sted: 4014 Stavanger	SSB-nr:	

Rapportens omfang:		
☐ Hele Anlegget	☒ Anleggsdel:	Anleggsdel: Byggetrinn 1, Siriskjeret 23-27

Sjekkpunkt				
Risikovurdering	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	☒	☐	☐	
Visuell kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er utstyret CE-merket og montert i henhold til monteringsanvisning?	☒	☐	☐	
Er kabler og utstyr betryggende festet?	☒	☐	☐	
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	☒	☐	☐	
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	☒	☐	☐	
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme "rom"?	☒	☐	☐	
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	☐	☐	☒	Foretatt av annet firma
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringssevne?	☒	☐	☐	
Er effektbrytere/motorvern brytere riktig justert?	☒	☐	☐	
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	☒	☐	☐	

Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	☒	☐	☐		
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (støv/fukt etc.)	☒	☐	☐		
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	☒	☐	☐		
Er anlegget tilstrekkelig merket?	☒	☐	☐		
Er alle tilkoblinger riktig utført?	☒	☐	☐		
Er skjult varme dokumentert og eier informert?	☐	☐	☒		
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	☒	☐	☐		
Er selektiviteten i anlegget kontrollert? (dersom dette er et krav)	☒	☐	☐		
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	☒	☐	☐		
Måling/prøving	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar	Verdi
Er et målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?	☒	☐	☐		0,2Ohm
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord)	☒	☐	☐		450Mohm
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? (Angi metode og verdi)	☒	☐	☐		
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	☒	☐	☐		
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?	☐	☐	☒		
Er det målt gulv- og veggresistans?	☐	☐	☒		
Er det kontrollert spenningsfall?	☒	☐	☐		
Er anlegget funksjonstestet?	☒	☐	☐		
Er det foretatt polaritetskontroll?	☒	☐	☐		
Generelt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar	
Er sikringsskap og øvrige områder ryddet?	☒	☐	☐		
Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?	☒	☐	☐		
Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier?	☐	☐	☒		
Er mulig tilleggsarbeid notert/registrert?	☒	☐	☐		

Merknader:	
------------	--

Kontrollert av:	
Navn:	Simen Ledaal
Dato:	1/7-14
Signatur:	

Sluttkontroll

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:	
☐ Hele Anlegget	☐ Anleggsdel: _____

Sjekkpunkt				
Risikovurdering	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?				
Visuell kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er utstyret CE-merket og montert i henhold til monteringsanvisning?				
Er kabler og utstyr betryggende festet?				
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?				
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?				
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme "rom"?				
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?				
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?				
Er effektbrytere/motorvern-brytere riktig justert?				
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?				

Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?					
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (støv/fukt etc.)					
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?					
Er anlegget tilstrekkelig merket?					
Er alle tilkoblinger riktig utført?					
Er skjult varme dokumentert og eier informert?					
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?					
Er selektiviteten i anlegget kontrollert? (dersom dette er et krav)					
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?					
Måling/prøving	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar	Verdi
Er et målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?					
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord)					
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? (Angi metode og verdi)					
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?					
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?					
Er det målt gulv- og veggresistans?					
Er det kontrollert spenningsfall?					
Er anlegget funksjonstestet?					
Er det foretatt polaritetskontroll?					
Generelt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar	
Er sikringsskap og øvrige områder ryddet?					
Er bruk av matriell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?					
Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier?					
Er mulig tilleggsarbeid notert/registrert?					

Merknader:	
------------	--

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	

Sluttkontroll

Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg

Elektroinstallatør	Oppdragsgiver (Kunde)
Firma: Stavanger Installasjon AS	Firma/Navn:
Kontaktperson:	Kontaktperson:
Adresse: Auglendsdalen 80	Adresse:
Postnr/Sted: 4017 Stavanger	Postnr/Sted:
Telefon: 51 84 63 20	Telefon:
Mail: si@si.no	Mail:

Ordre:	Kunde:
Ordrenummer:	Kundenummer:

Anleggsadresse:		
Firma/Navn:		
Adresse:	Hus-nr:	Bokstav:
Postnr/Sted:	SSB-nr:	

Rapportens omfang:	
☐ Hele Anlegget	☐ Anleggsdel: _____

Sjekkpunkt				
Risikovurdering	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?				
Visuell kontroll	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar
Er utstyret CE-merket og montert i henhold til monteringsanvisning?				
Er kabler og utstyr betryggende festet?				
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?				
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?				
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme "rom"?				
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?				
Er kabeltverrsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?				
Er effektbrytere/motorvern-brytere riktig justert?				
Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?				

Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?					
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene? (støv/fukt etc.)					
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?					
Er anlegget tilstrekkelig merket?					
Er alle tilkoblinger riktig utført?					
Er skjult varme dokumentert og eier informert?					
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?					
Er selektiviteten i anlegget kontrollert? (dersom dette er et krav)					
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?					
Måling/prøving	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar	Verdi
Er et målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?					
Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord)					
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? (Angi metode og verdi)					
Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?					
Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?					
Er det målt gulv- og veggresistans?					
Er det kontrollert spenningsfall?					
Er anlegget funksjonstestet?					
Er det foretatt polaritetskontroll?					
Generelt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar	
Er sikringsskap og øvrige områder ryddet?					
Er bruk av matriell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?					
Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier?					
Er mulig tilleggsarbeid notert/registrert?					

Merknader:	
------------	--

Kontrollert av:	
Navn:	
Dato:	
Signatur:	